

## Defender 110 Varebil - Kundepris

Modell	Utstyrsversjon	Estimert kundepris eks. mva	Estimert mva.	Estimert kundepris inkl. mva	Estimert engangsavgift	Estimert kundepris inkl. mva og engangsavgift*
Defender 110 2.0L Diesel Auto 200hk	Standard	476.680	119.170	595.850	139.100	734.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 200hk S	S	518.280	129.570	647.850	139.100	786.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 200hk SE	SE	555.880	138.970	694.850	139.100	833.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 200hk HSE	HSE	607.880	151.970	759.850	139.100	898.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 240hk	Standard	512.680	128.170	640.850	139.100	779.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 240hk S	S	554.280	138.570	692.850	139.100	831.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 240hk SE	SE	591.080	147.770	738.850	139.100	877.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 240hk HSE	HSE	643.880	160.970	804.850	139.100	943.950
Defender 110 2.0L Diesel Auto 240hk First Edition	First Edition	638.280	159.570	797.850	139.100	936.950
Defender 110 2.0L Petrol Auto 300hk	Standard	512.250	128.062	640.312	154.638	794.950
Defender 110 2.0L Petrol Auto 300hk S	S	553.850	138.462	692.312	154.638	846.950
Defender 110 2.0L Petrol Auto 300hk SE	SE	591.450	147.862	739.312	154.638	893.950
Defender 110 2.0L Petrol Auto 300hk HSE	HSE	643.450	160.862	804.312	154.638	958.950
Defender 110 3.0L Petrol Auto 400hk	Standard	588.550	147.137	735.687	154.263	889.950
Defender 110 3.0L Petrol Auto 400hk S	S	621.350	155.337	776.687	154.263	930.950
Defender 110 3.0L Petrol Auto 400hk SE	SE	658.150	164.537	822.687	154.263	976.950
Defender 110 3.0L Petrol Auto 400hk HSE	HSE	710.950	177.737	888.687	154.263	1.042.950
Defender 110 3.0L Petrol Auto 400hk First Edition	First Edition	705.350	176.337	881.687	154.263	1.035.950
Defender 110 3.0L Petrol Auto 400hk X	X	832.550	208.137	1.040.687	154.263	1.194.950

\*Inkluderer ikke frakt- og leveringsomkostninger. (9.950kr levert Oslo)

Dette er kun et foreløpig prisestimat for Defender 110 Varebil. Prisene i denne tabellen er et estimat, og kan ikke garanteres.

Eventuelle begrensninger i fabrikkmontert utstyr som følge av varebilombyggingen er p.t. ikke kjent.